

WEBアプリケーション（業務用インターホンシステム）のブラウザの対応情報

アイホン

更新日：2023年3月30日

本書は、業務用システムで使用するWEBアプリケーションのブラウザ（*1）の対応状況をお知らせいたします。

システム	対応機種	WEBアプリケーション名	ソフトウェアバージョン	対応ブラウザ	
				Internet Explorer	Microsoft Edge
ISシステム	IS-IPMV IS-IPC IS-IPDV IS-IPDVF IS-IPDV-12 IS-IPDVF-12 IS-CCU	システム設定	全バージョン	○ *3	△ *2*3
JKW-IP	JKW-IP	WEB設定 *4	全バージョン	○ *3	△ *2*3
IXシステム	IX-MV	WEB設定	～ Ver.5.10	○	△ *2
			Ver.7.00 ～	○	○
	IX-DA IX-DA-SQH IX-BA	WEB設定	～ Ver.6.00	○	△ *2
			Ver.6.10 ～	○	○ *5
	IX-DB IX-BB IX-DBT IX-BBT	WEB設定	全バージョン	○	○ *5
	IX-MV7-HB IX-MV7-HW IX-MV7-B IX-MV7-W	WEB設定	～ Ver.6.01	○	△ *2
			Ver.6.10 ～	○	○
	IX-MV7-HBT IX-MV7-HWT IX-MV7-BT IX-MV7-WT	WEB設定	全バージョン	○	○
	IX-EA IX-EAU IX-FA IX-DV IX-DVF IX-RS-B IX-RS-W IX-SS-2G IX-SS-2G-N IX-SPMIC IX-WMA	WEB設定	～ Ver.6.00	○	△ *2
			Ver.6.10 ～ Ver.7.00	○	△ *6
Ver.7.10 ～			○	○	
IX-EAT IX-DVT IX-RS-BT IX-RS-WT IX-SS-2GT	WEB設定	Ver.7.00	○	△ *6	
		Ver.7.10 ～	○	○	

*1 検証のために使用した環境は下記となります

検証環境	OS	Windows 10 1909
	ブラウザ	Internet Explorer 11, Microsoft Edge 110.0.1587.63

*2 Microsoft Edgeを使用する場合は、Internet Explorer モードを使用してアクセスしてください。

*3 対象システムでは、TLS 1.0/1.1を使用します。インターネットオプションの詳細設定でTLS 1.0/1.1を使用する設定をしてください。

*4 PCアプリケーションはWindowsアプリケーションとして動作するため、WEBブラウザによる影響はありません。

*5 画面上で一部レイアウトの崩れが発生しますが、機能は正常に動作いたします。

*6 Microsoft Edgeを使用してバージョンアップすると失敗する事があります。失敗した場合には、Internet ExplorerもしくはMicrosoft EdgeのInternet Explorerモードを使用するか、システム支援ソフトから行ってください。

[設定方法](#)
[設定方法](#)